


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16071

Tapamento de buraco defronte ao nº 179 da Rua Vivaldo Coaracy (Vila Rossi).




Defronte ao nº 179 da Rua Vivaldo Coaracy surgiu um buraco na pavimentação asfáltica que, com a ação do tráfego de veículos, poderá causar afundamento de solo.

Diante do exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Tapamento de buraco existente defronte ao nº 179 da Rua Vivaldo Coaracy (Vila Rossi).

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.

RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 16071

