



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16986


Tapamento de buraco em calha de água pluvial na Rua Paschoal Guzzo (Jardim Messina).



Considerando a existência de buraco em calha de água pluvial na Rua Paschoal Guzzo, no Jardim Messina, o que está causando transtorno aos motoristas que trafegam no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no referido local.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2016.


VALDECIR VIZAR MATHEUS