



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 17309

Tapamento de buraco no Viaduto Romeu Pellicciari, sentido Centro/Bairro.



Logo no início da Viaduto Romeu Pellicciari, após passar o Centro Islâmico de Jundiaí, existe um buraco de grandes proporções e profundidade, bem na faixa do meio, situação que pode causar graves acidentes, já que no local passam caminhões, veículos e ônibus urbanos e intermunicipais.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento do buraco no local mencionado.

Sala das Sessões, em 15 de março de 2016.


ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'