

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 18313

Vistoria em calçada localizada na Rua Adolfo Torricelli, altura do nº 146 (Vianelo).





Considerando que essa é uma importante demanda dos moradores, queixosos, pois a referida calçada estaria “afundando”, conforme imagem anexa;

Considerando que os moradores estão preocupados pois não sabem a razão do aparente afundamento que está ocorrendo no passeio supracitado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de vistoria em calçada localizada na Rua Adolfo Torricelli, altura do nº 146 (Vianelo).

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2016.

  
**JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS**  
**'ZÉ DIAS'**



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## ANEXO DA INDICAÇÃO N° 18313

