



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 18590

Reparos na camada asfáltica da Rua Vigário João José Rodrigues, altura do n.º 785 (Centro).



Considerando as irregularidades, devido ao desgaste, na camada asfáltica da Rua Vigário João José Rodrigues, altura do n.º 785, no Centro, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na camada asfáltica do local acima descrito.

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2016.

VALDECIVILAR MATHEUS