



**INDICAÇÃO N° 6587**

Tapamento de buraco na Rua Vigário João José Rodrigues defronte ao número 510 (Centro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/03/2018

Considerando que o buraco coloca em risco a segurança dos motoristas, passageiros do transporte coletivo e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento de buraco localizado na Rua Vigário João José Rodrigues defronte ao número 510 (Centro).

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.

**DOUGLAS MEDEIROS**