



INDICAÇÃO N° 6866

Reparos na canaleta de águas pluviais na esquina da Rua Ignês com a Rua Eliza (Vila Joana).

ENCAMINHE-SE.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Valdeci Vilar Matheus".

Presidente

10/04/2018

CONSIDERANDO que a calha de escoamento de águas pluviais localizada na esquina da Rua Ignês com a Rua Eliza, em Vila Joana, está danificada, com diversos buracos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos na canaleta de águas pluviais do local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 10 de abril de 2018.

A large, stylized purple ink signature of the name "VALDECI VILAR MATHEUS".

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'