




**INDICAÇÃO N° 6.920**

Manutenção das calhas coletoras das águas pluviais no ginásio do CECE Mário Milani (bairro Ivturucaia).

**ENCAMINHE-SE.**




Presidente

10/04/2018

Considerando a ocorrência de grave infiltração nas juntas de dilatação de ambos os lados do ginásio do CECE Mário Milani, em Ivturucaia, que danificam sua estrutura e os materiais armazenados,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção das calhas coletoras das águas pluviais no local supracitado.

Sala das Sessões, em 10 de abril de 2018.



ROGÉRIO RICARDO DA SILVA