



**INDICAÇÃO N° 6991**

Repinte da sinalização de solo no cruzamento da Rua Santa Inês com a Rua Anita Contieri (Jardim Servilha).

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

17/04/2018

Considerando o intenso tráfego de veículos no cruzamento da Rua Santa Inês com a Rua Anita Contieri, no Jardim Servilha;

Considerando que a sinalização de solo nos pontos de cruzamento estão incompletas e desgastadas, fazendo com que aumente significativamente o risco de acidentes;

Considerando ser um local com residências e comércios e que os veículos transitam em alta velocidade, o que coloca em risco, também, a vida dos munícipes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da sinalização de solo no cruzamento das artérias acima mencionadas.

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2018.

**CRISTIANO LOPES**