



INDICAÇÃO N° 7689

Poda e análise da estrutura de duas árvores localizadas na Rua Clemente Ferreira, defronte do n° 55 (Jardim Ana Maria).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

29/05/2018

Considerando que na Rua Clemente Ferreira, defronte do n° 55, no Jardim Ana Maria, os galhos de duas árvores estão muito grandes e avançam sobre a residência, além disso, as raízes estão muito densas, elevando e quebrando a calçada, o que atrapalha a passagem dos pedestres, conforme as fotos anexas;


Considerando a reclamação dos munícipes que estão temerosos com uma eventual queda de galhos ou até mesmo das árvores sobre o imóvel;

Considerando que essa possibilidade causa muita insegurança aos moradores e transeuntes, aos quais solicitam, além da poda dos galhos e raízes, uma avaliação da estrutura da árvore para, assim, evitar graves acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para poda e análise da estrutura das duas árvores localizadas na via acima mencionada.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2018.


DOUGLAS MEDEIROS



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 7689/2018



Douglas / n/eduicoj



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO



fspp

Douglas Medeiros



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO



Douglas Medeiros