



**INDICAÇÃO Nº 9418**

Reparos em calha de água pluvial na Rua Tenente José Palermo, cruzamento com a Rua Carlos Hummel Guimarães (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02 / 10 / 2018

Considerando que na Rua Tenente José Palermo, cruzamento com a Rua Carlos Hummel Guimarães, no Jardim Tamoio há uma calha de água pluvial com buracos profundos no seu interior e entorno, o que está ocasionando transtorno ao trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos em calha de água pluvial no local supracitado.

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2018.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

'Delano'