



INDICAÇÃO N° 9546

Reparo em calha de água pluvial no cruzamento da Av. Dr. Hélio Campos com a Travessa São Vitor (Jardim Pacaembu).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

09 / 10 / 2018

Considerando a existência de um buraco profundo na calha de escoamento de água pluvial, que prejudica o trânsito e a vazão da água no cruzamento da AV. Dr. Hélio Campos com a Travessa São Vitor no Jardim Pacaembu,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparo em calha de água pluvial no local supracitado.

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2018.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'