




**INDICAÇÃO Nº 9733**

Repinte de sinalização de solo de parada obrigatória na Rua Rio Grande do Sul, altura do nº 126 (Jd. Tarumã).




A sinalização de solo de parada obrigatória da Rua Rio Grande do Sul, altura do nº 126 (Jd. Tarumã), está bastante apagada em decorrência do desgaste natural pelo tráfego, sendo imprescindível à sua organização e orientação, situação imprópria que provoca riscos de acidentes e de atropelamentos.

Isto posto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo de parada obrigatória na Rua Rio Grande do Sul, altura do nº 126 (Jd. Tarumã).

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2018.

  
**MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA**  
*'Márcio Cabeleireiro'*