


INDICAÇÃO N° 9945

Raspagem de guias nas vias do Bairro Jundiaí-Mirim.




As calçadas das vias do Bairro Jundiaí-Mirim estão em precário estado de conservação, com surgimento de mato especialmente nas guias, o que provoca sérios problemas de mobilidade urbana, ao passo em que provoca o desvio de pedestres pelo leito da via, submetidos ao risco de atropelamentos.

Ademais, o acúmulo de mato propicia a proliferação de insetos, ainda mais comuns na época de calor que já se iniciou.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para raspagem de guias nas vias do bairro supracitado.

Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2018.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeléireiro'