



INDICAÇÃO N° 10226

Refazer guia de escoamento pluvial na Rua Várzea Paulista, defronte a Loja Paulinho, altura do n.º 233 (Vila Agrícola)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/11/2018

A guia de escoamento de água pluvial encontra-se bastante deformada no local abaixo indicando, fazendo com que a água da chuva não escoar de forma correta, sendo necessário refazê-la.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para refazer guia de escoamento pluvial, na Rua Várzea Paulista, defronte a Loja Paulinho, altura do n.º 233 (Vila Agrícola).

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2018.

WAGNER TADEU LIGABÓ

'Dr. Ligabó'