




**INDICAÇÃO Nº 10412**

Manutenção na sinalização vertical da Rua Major Sucupira, entre as Ruas Secundino Veiga e Conde de Monsanto (Centro) – CEP. 13201-016.



Considerando que a sinalização vertical da Rua Major Sucupira, entre as ruas Secundino Veiga e Conde de Monsanto, no Centro – CEP. 13201-016, está danificada oferecendo risco de queda sobre pedestres e carros estacionados,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção na sinalização vertical do endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2018.

  
**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**