



INDICAÇÃO N° 10474

Repinte de sinalização de solo na Av. São Camilo (Jardim São Camilo) - CEP 13.216-420.

ENCAMINHE-SE.


Presidente

11 / 12 / 2018


A sinalização de trânsito é fundamental para orientação de motoristas e pedestres, notadamente para organização do tráfego e garantia de condições mínimas de segurança ao tráfego.

A Av. São Camilo, no Jardim São Camilo, está com sua sinalização horizontal completamente apagada pelo desgaste natural com o tráfego e ações do tempo, não cumprindo adequadamente a sua finalidade.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo na Av. São Camilo (Jardim São Camilo) - CEP 13.216-420.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2018.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'