




INDICAÇÃO N° 10566

Manutenção de guia no cruzamento da Rua Vitória com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva)




Há uma guia existente entre a Rua Vitória com a Rua Maceió, que está acumulando muita água, pois não há vazão para ela, havendo a possibilidade do local se tornar criadouro do mosquito *aedes aegypti*, sendo necessário a sua manutenção, criando um ponto de vazão de fluídos para a boca de lobo mais próxima., já tendo esta solicitação sido feita por diversas vezes por este gabinete.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de guia na Rua Vitória, com cruzamento com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.


WAGNER TADEU LIGABÓ
'Dr. Ligabó'