



INDICAÇÃO N° 10569

Tapamento de buraco no cruzamento da Rua Vigário João José Rodrigues com a Rua José do Patrocínio (Vila Arens)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

05/02/2019

Há um buraco no endereço abaixo indicado, que está causando graves problemas aos motoristas que se deslocam ao Centro, Vianelo e a Vila Arens, pois pode causar danos em seus respectivos veículos.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na no cruzamento da Rua Vigário João José Rodrigues, com a Rua José do Patrocínio (Vila Arens).

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.



WAGNER TADEU LIGABÓ

'Dr. Ligabó'