



INDICAÇÃO N° 10572

Manutenção de bueiro no cruzamento da Rua do Rosário com a Rua Major de Sucupira (Centro)


ENCAMINHE-SE.
Faury Tolo
Presidente
05/02/2019

Há um bueiro danificado no cruzamento da Rua do Rosário com a Rua Major de Sucupira, necessitando de reparos, pois o local oferece risco de acidente.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de bueiro no cruzamento da Rua do Rosário com a Rua Major de Sucupira (Centro).

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.


WAGNER TADEU LIGABÓ
'Dr. Ligabó'