


INDICAÇÃO N° 10975

Tapamento de buraco na Rua Vigário João José Rodrigues, altura do n.º 995 (Centro).




Há um buraco que deve ser fechado no endereço abaixo apontado, pois está causando transtorno aos motoristas que transitam pelo local.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Vigário João José Rodrigues, na altura do n.º 995 (Centro).

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019.


WAGNER TADEU LIGABÓ
'Dr. Ligabó'