

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 2774

Vistoria em mureta localizada na Rua Guilherme Augusto Baad, próximo ao nº 54 (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

04 / 07 / 2017

Considerando que fui procurado por moradores da Vila Esperança que pedem vistoria na mureta abaixo mencionada, pois ela apresenta sinais de desmoronamento (*foto anexa*);

Considerando que trata-se de bairro populoso e por vezes pessoas se por ali, inclusive crianças;


**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria em mureta localizada na Rua Guilherme Augusto Baad, próximo ao nº 54, em Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 04 de julho de 2017.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'





# **Câmara Municipal de Jundiá**

Estado de São Paulo

## ***ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 2774***

