




INDICAÇÃO N° 4175

Vistoria da DAE S/A. em vazamento nas tubulações de esgoto da Rua Ten. José Roberto, altura do n.º 264 (Parque Residencial Jundiaí II).



Considerando que existe um vazamento de esgoto na Rua Tenente José Roberto, altura do n.º 264, mais precisamente à vinte metros dentro da mata divisória dos bairros, no Parque Residencial Jundiaí II, que está trazendo enorme transtorno aos moradores locais;

Considerando que tais eflúvios emitem odores fortes e que podem prejudicar a saúde dos moradores, transmitindo doenças graves,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando vistoria da DAE S/A. em vazamento das tubulações de esgoto na Av. Angelo Pellicciari, mata da divisa dos bairros (Parque Residencial Jundiaí II).

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2017.


EDICARLOS VIEIRA
'Edicarlos Vektor Oeste'