



INDICAÇÃO N° 4717

Verificação do vazamento de água na Rua Carlos Ângelo Mathion, em frente ao n.º 1.127 (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

07/11/2017

CONSIDERANDO que na Rua Carlos Ângelo Mathion, em frente ao n.º 1.127, Jardim Tamoio, há um vazamento de água que tem gerado transtornos aos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para verificação do vazamento de água na Rua Carlos Ângelo Mathion, em frente ao n.º 1.127 (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2017.

Eng.º Marcelo Gastaldo