




**INDICAÇÃO Nº 5090**

Vistoria em vazamento de água na Rua União, próximo do nº 359 (Parque União).

ENCAMINHE-SE.  
  
Presidente  
28/11/2017

Em atenção às solicitações de moradores da Rua União, que relatam que a via está sempre úmida e em alguns pontos parecem verter água (foto anexa),

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria na Rua União quanto a possível vazamento de água próximo do nº 359, no Parque União.

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2017.

  
CÍCERO CAMARGO DA SILVA  
'Cícero da Saúde'



Câmara Municipal  
**Jundiaí**  
SÃO PAULO

**ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 5090/2017**

