



**INDICAÇÃO Nº 15.637**

Gestão junto à DAE S.A. – Água e Esgoto para solução dos frequentes rompimentos de tubulações de água na Rua Professora Geraldina da Silva Rocha Pereira (Parque Almerinda Pereira Chaves).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

18/02/2020

CONSIDERANDO que diversos munícipes reclamam sobre os frequentes rompimentos das tubulações de água que ocorrem nas ocasiões de interrupção no serviço de abastecimento (conforme fotos anexas);

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para gestão junto à DAE S.A. – Água e Esgoto para solução dos frequentes rompimentos das tubulações de água na Rua Professora Geraldina da Silva Rocha Pereira – altura do nº 376 –, Parque Almerinda Pereira Chaves – CEP 13212-583.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020.

**EDICARLOS VIEIRA**

**'Edicarlos Vetor Oeste'**



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 15.637

