



**INDICAÇÃO N° 15984**

Tapamento de buraco localizado na Rua Prefeito Vasco Antônio Venchiarutti, em frente ao n° 106 (Jardim da Fonte).

ENCAMINHE-SE.

*Faouz Iala*

Presidente

10/03/2020

Considerando que na Rua Prefeito Vasco Antônio Venchiarutti, em frente ao n° 106, no Jardim da Fonte, um buraco está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos e, conseqüentemente, prejuízos aos seus proprietários,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no local supracitado.

Sala das Sessões, em 10 de março de 2020.

*Douglas Medeiros*  
DOUGLAS MEDEIROS