



INDICAÇÃO N° 187

Manutenção em caixa de inspeção da DAE na Rua Adilson Gracioli, defronte ao n.º 168 (Parque Residencial Jundiaí).

ENCAMINHE-SE.

Erang Tala
Presidente

09/02/2021

CONSIDERANDO que a caixa de inspeção no endereço abaixo referido está com acúmulo de água suja,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção em caixa de inspeção da DAE na Rua Adilson Gracioli (defronte ao n° 168), Parque Residencial Jundiaí.

Sala das Sessões, em 09 de fevereiro de 2021.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'