




INDICAÇÃO N° 611

Vistoria e desobstrução de ramal de esgoto na Av. Bento Amaral Gurgel, nº 1.661 (Vila Nambi) - CEP: 13.219-070.



Considerando que o quintal do imóvel situado no endereço abaixo referido encontra-se alagado com o esgoto correndo a céu-aberto, percorrendo até a calçada;

Considerando que, o morador já solicitou vistoria interna e não detectou vazamento da rede particular de esgoto;

Considerando ainda, que atrás do imóvel mencionado, atravessa um córrego e que este apresenta mal cheiro, detritos de esgoto percorrendo e desaguando inadequadamente.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Vistoria e desobstrução de ramal de esgoto com retorno no imóvel situado na Av. Bento Amaral Gurgel, nº 1.661 - Vila Nambi (CEP: 13.219-070).

Sala das Sessões, em 02 de março de 2021.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA
'Rogério Ricardo da Silva'