




INDICAÇÃO N° 11573

Tapamento de buracos em calhas de escoamento de água no encontro da Rua Marcos Fagundes Peixoto com a Rua Guerino Pierobom (Vila Cristo Redentor).



Considerando que a calha de escoamento de água localizada no encontro da Rua Marcos Fagundes Peixoto, com a Rua Guerino Pierobom, na Vila Cristo Redentor, está com alguns buracos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos em calhas de escoamento de água no local acima indicado.

Sala das Sessões, em 02 de abril de 2019.

ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'