



**INDICAÇÃO N° 11829**

Tapamento de buraco na Rua Eng. Hermenegildo Campos de Almeida, na lombada, em frente ao n.º 475 (Vila Japi II).

ENCAMINHE-SE.

*Foung Tala*  
Presidente

16 / 04 / 2019

Considerando que na Rua Eng. Hermenegildo Campos de Almeida, na lombada, em frente ao número 475, na Vila Japi II, um buraco está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, passageiros do transporte coletivo, podendo também causar danos aos veículos e consequentemente prejuízos aos proprietários,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento de buraco no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2019.

*Douglas Medeiros*  
DOUGLAS MEDEIROS