



INDICAÇÃO Nº 11924

Reparos na canaleta de águas pluviais na esquina da Rua José Lins do Rego com a Rua Rugendas (Jardim Santa Rita de Cássia) - CEP 13219-191.

ENCAMINHE-SE.


Faury Toledo
Presidente

23 / 04 / 2019

Considerando que a canaleta para escoamento de águas pluviais existente no cruzamento das ruas José Lins do Rego com a Rugendas, no Jardim Santa Rita de Cássia - CEP 13219-191, está com diversos buracos, prejudicando o tráfego de veículos e o devido escoamento das águas em dias de chuvas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos na canaleta do local mencionado.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2019.


VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'