Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

INDICAÇÃO N° 11935

Conclusão de obras em caixa de inspeção localizada na Rua Salgado Sobrinho (Vila Lacerda).

ENCAMINHE-SE.
Presidente
23 / 04 / 2019

Considerando que a DAE S/A Água e Esgoto, começou a realizar obras e não concluiu no local abaixo referido, deixando um grande buraco;

Considerando que o local é passagem de pedestres e que as crianças do bairro brincam ali, havendo riscos de queda,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conclusão de obras em caixa de inspeção localizada na Rua Salgado Sobrinho, na Vila Lacerda.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2019.

ARNALDO FERREIRA DE MORAES
'Arnaldo da Farmácia'

/gc