




INDICAÇÃO Nº 11916


Tapamento de buraco localizado na Rua Baronesa de Japi, altura do nº 64 (Bela Vista).



Considerando que na Rua Baronesa de Japi, na altura do nº 64, na Bela Vista, um buraco está gerando transtornos. Isso coloca em risco a segurança dos motoristas e dos passageiros do transporte coletivo, podendo também causar danos aos veículos e consequentemente prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco localizado na Rua Baronesa de Japi, na altura do nº 64 (Bela Vista).

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2019.


DOUGLAS MEDEIROS