




Câmara Municipal  
**Jundiaí**  
SÃO PAULO

**INDICAÇÃO N° 12160**

Tapamento de buraco em frente ao número 113 da Rua Dr. Cândido Mojola (Vila Hortolândia) - CEP 13214-220.



Considerando os transtornos causados aos motoristas pelo buraco existente em frente ao número 113 da Rua Dr. Cândido Mojola, em Vila Hortolândia,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento do buraco no referido local..

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2019.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

**'Delano'**