




INDICAÇÃO Nº 12.545

Reparo da caixa de esgoto situada na viela da Rua José Lins do Rego, ao lado do nº 84 (Jardim Santa Rita de Cássia) – CEP. 13219-191.



CONSIDERANDO que a caixa de esgoto situada na viela da Rua José Lins do Rego, ao lado do nº 84, Jardim Santa Rita de Cássia, está danificada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo da caixa de esgoto no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 04 de junho de 2019.

Eng.º Marcelo Gastaldo