




**INDICAÇÃO N° 12.999**

Tapamento de buraco na calçada do Viaduto São João Batista, altura da junta de dilatação (Centro).



Considerando que há um buraco na calçada do Viaduto São João Batista, no lado ímpar da rua, próximo ao muro amarelo atrás de uma loja de veículos;

Considerando que o buraco atrapalha a movimentação dos pedestres e os expõe ao risco de quedas e acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na calçada do Viaduto São João Batista, Centro, conforme foto anexa.

Sala das Sessões, em 02 de julho de 2019.

**ROBERTO CONDE ANDRADE**

**'Pastor Roberto Conde'**



**ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 12.999**

