



INDICAÇÃO Nº 13433

Nivelamento de tampão localizado no cruzamento da Av. Dr. Odil Campos de Saes e Rua Silva Jardim (Jardim São Bento).

ENCAMINHE-SE.

Franz Tala
Presidente

13/08/2019

Considerando que no cruzamento da Av. Dr. Odil Campos de Saes e Rua Silva Jardim, no Jardim São Bento, um tampão está muito abaixo do nível do asfalto;

Considerando que esse desnível está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos e conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de tampão no local supracitado.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2019.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS