



INDICAÇÃO Nº 14.474


Instalação de tampa em caixa de inspeção localizada na Rua Barão de Jundiaí, defronte do nº. 53 (Centro).

ENCAMINHE-SE.
Frang Iala
Presidente
22/10/2019

Considerando que na Rua Barão de Jundiaí, defronte do nº. 53 (Centro), a caixa de inspeção está sem tampa, havendo risco para os transeuntes que circulam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de tampa de em caixa de inspeção no referido local.

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2019.


ARNALDO FERREIRA DE MORAES
'Arnaldo da Farmácia'