



**INDICAÇÃO Nº 4932**

Desassoreamento de córrego localizado atrás da Rua Pedro Latance, n.º 717 (Jardim São Camilo) – CEP 13216-440.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

01/02/2022

Considerando a má condição em que se encontra o córrego abaixo mencionado, com mato alto e grande proliferação de animais peçonhentos;

Considerando ainda que as residências estão sendo invadidas por essas criaturas, colocando em risco a saúde dos moradores do local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento de córrego localizado atrás da Rua Pedro Latance, n.º 717 (Jardim São Camilo) – CEP 13216-440.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2022.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**