



**INDICAÇÃO N° 6040**

Manutenção de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Joaquim de Almeida Ramos (bairro Agapeama/Vila Santa Maria) – CEP. 13203-250.

**ENCAMINHE-SE.**

*Esauz Sala*

Presidente

05/04/2022

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres, ainda mais pela via possuir cruzamento perigoso,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Joaquim de Almeida Ramos (bairro Agapeama/Vila Santa Maria).

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2022.

  
**MADSON HENRIQUE**



**ANEXO INDICAÇÃO Nº 6040**

