



INDICAÇÃO Nº 6101

Roçada seguida de calafetação de irregularidades em pavimento de viela ao lado do nº. 123, da Rua Prof. Carlos de Almeida (Jardim Santa Gertrudes) – CEP: 13205-350.

ENCAMINHE-SE.

Fanny Sala
Presidente

05/04/2022

Considerando que ao lado do nº. 123 da Rua Prof. Carlos de Almeida, existe uma viela muito importante para mobilidade urbana do Jardim Santa Gertrudes, uma vez que dá acesso a mais três vias do bairro;

Considerando que apesar de sua importância a acessibilidade dos pedestres na viela está frequentemente comprometida devido o mato que cresce através de buracos e frestas em seu pavimento,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para roçada seguida de calafetação de irregularidades em pavimento de viela ao lado do nº. 123, da Rua Prof. Carlos de Almeida (Jardim Santa Gertrudes) – CEP: 13205-350.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2022.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
'Dika Xique Xique'