



**INDICAÇÃO Nº 6700**

Roçada seguida de calafetação de irregularidades em pavimento de viela ao lado do nº. 254, da Rua Vagner de Souza (Jardim Santa Gertrudes) – CEP 13205-450.

**ENCAMINHE-SE.**

*Faouz Sala*

Presidente

10/05/2022

Considerando que ao lado do nº. 254 da Rua Vagner de Souza, existe uma viela muito importante para mobilidade urbana do Jardim Santa Gertrudes;

Considerando que apesar de sua importância a acessibilidade dos pedestres na viela está frequentemente comprometida devido o mato que cresce através de buracos e frestas em seu pavimento,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para roçada seguida de calafetação de irregularidades em pavimento de viela ao lado do nº. 254, da Rua Vagner de Souza (Jardim Santa Gertrudes) – CEP 13205-450.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2022.

*ADRIANO SANTANA DOS SANTOS*  
**ADRIANO SANTANA DOS SANTOS**

**'Dika Xique Xique'**