



INDICAÇÃO Nº 7582

Manutenção de sinalização de solo na Rua Rosa Perrone Scavone, altura do número 264 (Jardim São Camilo) – CEP 13218-520.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28/06/2022

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres;

Considerando que os cruzamentos com as vias perpendiculares necessitam de maior atenção.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo na Rua Rosa Perrone Scavone, altura do número 264 (Jardim São Camilo) – CEP 13218-520.

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS

'Madson Henrique'



ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 7582

