



INDICAÇÃO N° 7578

Recuperação do piso asfáltico no cruzamento da Rua Luiz da Silva Camargo com a Rua Joaquim Murtinho (Jardim São Camilo – Vila Nossa Senhora Aparecida) – CEP 13218-455.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28/06/2022

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando que o dano no piso asfáltico ocorre no cruzamento com outra via, o que prejudica a segurança do trânsito no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação do piso asfáltico no cruzamento da Rua Luiz da Silva Camargo com a Rua Joaquim Murtinho (Jardim São Camilo – Vila Nossa Senhora Aparecida) – CEP 13218-455.

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
'Madson Henrique'



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 7578

