




**INDICAÇÃO Nº 3441**

Reposição da tampa da caixa de inspeção, na altura do nº 403 da Rua Ibiporã (Vila Nova Jundiaí) – CEP 13210-657.



CONSIDERANDO que moradores da Rua Ibiporã apontaram o risco de acidentes devido à ausência de uma tampa da caixa de inspeção que está na faixa de rolamento, conforme demonstrado em foto anexa,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição da tampa da caixa de inspeção, na altura do nº 403 da Rua Ibiporã (Vila Nova Jundiaí) – CEP 13210-657.

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2021.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS  
**ADRIANO SANTANA DOS SANTOS**

'Dika Xique Xique'



**ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3441**

