



INDICAÇÃO Nº 10569/2023

Vistoria em muro minando água com rachadura e risco de queda, na Rua Pedro Latance, n.º 906 (Jardim São Camilo Novo).

Considerando que devido às fortes chuvas, o muro vem apresentando rachaduras, com risco de queda, sendo necessária a vistoria no local para averiguar o caso e evitar possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria em muro minando água com rachadura e risco de queda, na Rua Pedro Latance, n.º 906 – Jardim São Camilo Novo.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR
Dr. Kachan Jr.

/orb

