



## INDICAÇÃO Nº 2927/2025

Troca de grade de galeria de água pluvial na Rua Jol Fuller, altura do n.º 115 (Centro) – CEP 13.201-810.

Considerando que a grade de galeria existente está quebrada e afundada, comprometendo a segurança da via;

Considerando que já houve registros de veículos com rodas presas no meio-fio, ocasionando danos materiais e risco de acidentes;

Considerando que a situação atual representa risco iminente tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam pelo local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de grade de galeria de água pluvial na Rua Jol Fuller, altura do n.º 115 (Centro) – CEP 13.201-810.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2025.

**ZÉ DIAS**

/pmf





ANEXO 1



/pmf

