



INDICAÇÃO Nº 203/2025

Tapamento de buracos e pintura de sinalização de solo na Rua José Maria Whitaker (Jardim São Camilo) CEP 13216-410.

Considerando que a Rua José Maria Whitaker é uma importante via de ligação entre o Centro de Jundiaí e o Jardim São Camilo, sendo essencial para a mobilidade de moradores e trabalhadores da região;

Considerando que a via possui grande fluxo de veículos e pedestres, incluindo crianças, idosos e ciclistas, o que exige boas condições de tráfego e segurança viária;

Considerando que a presença de buracos e a ausência de sinalização horizontal adequada, especialmente em lombadas e faixas elevadas, podem gerar riscos de acidentes, dificultando a travessia segura dos pedestres, além de comprometer a fluidez do trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos e pintura de sinalização de solo na artéria acima mencionada.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

ZÉ DIAS

/fspp

