




**INDICAÇÃO N.º 2.033**

Urgente limpeza de galeria de águas pluviais à Rua 13 de Maio, defronte do nº 266 (Vila Vianelo).



Na Rua 13 de Maio, defronte do nº 266 (Vila Vianelo), existe uma galeria de águas pluviais que sempre dá problemas para o morador que reside naquele número. Atualmente, ela se encontra entupida e necessita de limpeza, pois as chuvas já se iniciaram e problemas maiores poderão ainda advir.

Assim,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal as providências que se façam necessárias para realização de urgente limpeza no local.

Sala das Sessões, 03.11.93

  
LUIZ ÂNGELO MONTI

cm